

FOTODOKUMENTATION



Außenansicht Nord-Ost


Hinweis: Die Fotos zeigen den Bauzustand vom 4. Februar 2021.



Bearbeitungsbereich A (Sichtbetonwand rechts im Bild)

Galerie-Foyer im 4. Obergeschoss

Blick in Richtung Senatssaal



Bearbeitungsbereich A (Sichtbetonwand rechts im Bild)

Galerie-Foyer im 4. Obergeschoss

Blick in Richtung Senatssaal

Zugang zum Treppenhaus (West vorne rechts im Bild)



Bearbeitungsbereich A (Sichtbetonwand rechts im Bild)

Galerie-Foyer im 4. Obergeschoss

Blick in Richtung Norden (Altstadt und Dom)



Bearbeitungsbereich B

Innenansicht Foyer Eingangsbereich

Blick nach Westen

Simulation der abgehängten Leuchten im Luftraum



Bearbeitungsbereich B

Innenansicht Foyer Eingangsbereich

Blick nach Osten



Bearbeitungsbereich B

Innenansicht Foyer Eingangsbereich

Blick nach Süden

Galerieflore